

IMPORTANTE

Problema de Recepción de señal del Satélite Hispasat

Debido a la caída de los transpondedores del satélite Hispasat, las antenas de TV satélite han dejado de recibir señal.

Desde Azimut Caravaning hemos creado este procedimiento con el que podrá solucionar los problemas de recepción en decodificadores E75 / E85.

PROCEDIMIENTO PARA CAMBIAR LOS PARÁMETROS DE RECEPCIÓN EN DECODIFICADORES E75 / E85

Procedimiento:

1. Utilizando el mando a distancia pulsamos **Menu**

2. Nos dirigimos a la sección **Instalación**




3. Aparece la siguiente pantalla. Con las flechas navegamos hasta **Referencias de Satélite**



4. Nos pide introducir PIN → Introducimos **0000** y seguidamente **OK**

5. Nos aparece la siguiente pantalla




6. Con las flechas laterales buscamos el **Hispasat 30W**.

7. Con las flechas "arriba" y "abajo" vamos saltando de línea e introducimos con los botones de numeración los parámetros mostrados en la captura, **Frecuencia: 10890 y Symbol Rate 27500**.

8. Bajamos a Polaridad y elegimos **Vertical** con las flechas laterales.

9. **Comprobación NIT Si.**

10. Finalmente apretamos **exit** y pulsamos **ok** para guardar los cambios.



11. Luego **exit** hasta salir a la imagen de satélite habitual.

12. Apagamos y encendemos el sistema de nuevo y buscar satélite Hispasat.